


Branderpakking vervangen bij Nefit Turbo 45




6 720 641 102-01.1TD



WAARSCHUWING: kans op toestelschade.

- Controleer, na het vervangen van de branderpakking [1], of **alle 12 moeren [3]** op de brander correct gemonteerd zijn.

Branderpakking vervangen bij Nefit Turbo 45



WAARSCHUWING: kans op toestelschade.

- ▶ Controleer, na het vervangen van de branderpakking [1], of **alle 12 moeren [3]** op de brander correct gemonteerd zijn.