

Adres

E-mail	Afdeling/referentie	Telefoon	Telefax	Datum
topline@nefit.nl	TTNL/ASA 0043	0570 678 585	0570 678 586	3 november 2009

Betreft: Definitieve ombouw Nefit TopLine HR 45 toestellen

Geachte Nefit relatie,

Begin 2009 informeerden wij de markt over een probleem met de brander van de TopLine HR 45 toestellen. De toestellen zijn daarna voorzien van een tijdelijke brander om de veilige werking te kunnen waarborgen. Deze actie is door uzelf of door Nefit uitgevoerd. Op dit moment zijn de definitieve branders voorhanden en willen wij graag overgaan tot inbouw in de toestellen.

De inbouwactie zal op maandag 9 november 2009 van start gaan, en in eigen beheer van Nefit worden uitgevoerd. Uw klanten ontvangen de komende weken een brief van Nefit waarin gevraagd wordt contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak. De kosten van ombouw van het toestel komen geheel voor rekening van Nefit.

Tevens dient u vanaf dit moment te stoppen met inbouw van de tijdelijke brander. De tijdelijke branders die u nog op voorraad heeft, kunt u terugsturen aan ons retourcentrum in Buinen:
Nefit B.V. afdeling Retouren
Antwoordnummer 1700
9500 WL BUIZEN

Indien u adressen heeft waarvan het geplaatste TopLine HR 45 toestel nog moet worden omgebouwd, verzoek wij u vriendelijk deze per telefoon of e-mail aan ons door te geven.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over deze ombouwactie, neem dan gerust contact op met onze DealerLine (telefoonnummer 0570 678 566, kies 4).

Met vriendelijke groet,

Jos Stroot
Service Manager

Nefit B.V.

Zweedsestraat 1 • Postbus 3 • 7400 AA Deventer • Spoorstraat 2 • 9528 PN Buinen

Tel.: 0570-67 85 85 • Fax: 0570-67 85 86

Inschrijving Handelsregister K.v.K. Deventer nr. 38021061 • ABN AMRO BANK 560966830